

Tjørnevej 6
7171 Uldum
T: 79755000

0

Sune Mikkelsen
Dir: +4579755669
Mob:
e-mail:
Sune.Mikkelsen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 01.24.08-P19-1-18

6.2.2019

Besigtelsesnotat 11.12.2018. Nørgård Koloniens Grundejerforening

Hedensted Kommune foretog sammen med Nørgård Koloniens Grundejerforening en besigtigelse af kysten og baglandet i grundejerforeningens område (matr. nr. 3n Sønderby By, Glud).

Til stede var:

Kasserer for Nørgård Koloniens Grundejerforening Torben Rindsig

Menig medlem Frode Bjerg.

Nanna S Frødstrup, Hedensted Kommune, By og Landskab

Sune Mikkelsen, Hedensted Kommune, Natur, Vand og Vej

I forbindelse med besigtigelsen så vi skoven mellem sommerhusene og stranden, hvor det tydeligt kunne ses, at den kystnære del af skoven kontinuerligt skrider i havet. Der sås friske jordskred og helt eller delvist væltede træer. Terrænet har sat sig 1-2 m langs skredlinjen i hele matriklens bredde (fig. 1-5).

Kysten mod nord er sikret med sten. Her er erosionen betydelig mindre. Det ses på luftfotos i bilag 1.

Grundejerforeningens kyststrækning er mere udsat for erosion end nabokyststrækningen mod syd. Det kan skyldes at kystsikringen nord for den aktuelle kyststrækning medfører en øget erosion af den aktuelle kyststrækning.

Ud fra luftfotos ses, at kysten er blevet eroderet op til ca. 26 m i perioden 1990-2018, og i forbindelse med besigtigelsen blev det oplyst, at der forsvinder 1-2 m af skrænten pr år. Der er derfor et stort ønske om at etablere hård kystsikring (ikke sandfodring) ved at udlægge store sten på skrænten/i vandkanten.

Det blev oplyst, at man ved lavvande kan gå på/langs stranden mod nord.

Den aktuelle kyststrækning og kysten mod syd fremstår utilgængelig for mennesker, på grund af lerskred.





Figur 1. På grund af ler skrider skoven i havet når kysten eroderes.



Figur 2. Skredlinje.



Figur 3. Skredlinje. Badebro ses på nabogrunden mod nord.



Figur 4. Det ses, at den aktuelle strækning der ønskes beskyttet af kystsikring er mere udsat for erosion end strækningen syd for (tv i foto).



Figur 5. Kyststrækningen mod nord er beskyttet med hård kystsikring. Der blev udlagt nye sten omkring 2015. Erosionen er her betydelig mindre.

Ansøgning

Det blev aftalt, at næste skridt i sagen er, at grundejerforeningen indsender en ansøgning om tilladelse til at etablere den ønskede kystbeskyttelse.

Der skal søge via ansøgningsskemaet i Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Skemaet kan hentes på kommunens hjemmeside: <https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/ansoeg-om-kystbeskyttelse>

Kystbeskyttelsesprojekter er omfattet af VVM-reglerne¹ (Vurdering af Virkningerne på Miljøet), jf. lovens bilag 2, punkt 10k.

Sammen med ansøgningen skal derfor også indsendes en VVM-anmeldelse. VVM-anmeldeskemaet kan også hentes på kommunens hjemmeside ved linket oven for.

Andre bemærkninger

Det blev oplyst, at grundejerforeningen tidligere har ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til at etablere hård kystbeskyttelse. Dengang blev der meddelt afslag på det ansøgte.

Hedensted kommune vil afvente en konkret ansøgning inden der bliver taget stilling til projektet. Kommunerne har overtaget ansvaret for kystbeskyttelsesprojekter på land pr 1. september 2018. Der må forventes en sagsbehandlingstid på op til et år i de første sager kommunen behandler omkring kystbeskyttelse.

¹ lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Notat sendes til Torben Rindsig og Frode Bjerg.

Sune Mikkelsen, den 6. februar 2019

Bilag 1. Luftfotos Pøt Strandby 1990 og 2018



Figur B1. Luftfoto 2018. Rød linje viser den omtrentlige vandkantslinje i 2018. Opmåling (26,79m) viser afstand til vandkantslinjen i 1990. Grøn linje viser den omtrentlige skredlinje hvor lerskrænten skrider i havet.



Figur B2. Luftfoto 1990. I dag er marken midt i fotoet bebygget med grundejerforeningens sommerhuse. Rød linje viser den omtrentlige vandkantslinje i 2018. Det ses, at der siden 1990 er eroderet op til ca. 26 m af kystlinjen ved Pøt Strandby. Det ses også, at erosionen er mindre mod nord, hvor der er etableret høfter.